


Соединительная система штекерного типа PK - TS предназначена для соединения отдельных цепей в единую систему.

Основой служит 2 - 12 полюсная P - T клемма с креплением на 15,32 или 35мм DIN- рейку, имеющая возможность приема 2 - 12 полюсных штекеров, соединенных с соответствующими приборами или датчиками. Для избежания ошибочных соединений предусмотрена кодировка.


PK - TS с PKB 950:

- ввод на PK - TS:
горизонтальный справа
- ввод на PKB 950:
вертикальный сверху




PK - TS с PKB 1100:

- ввод на PK - TS:
горизонтальный справа
- ввод на PKB 1100:
горизонтальный слева




PK - TS с PKB 1100:

- ввод на PK - TS:
горизонтальный справа
- ввод на PKB 1100:
горизонтальный справа




PK - TS с PKB 1200:

- ввод на PK - TS:
горизонтальный справа
- ввод на PKB 1200:
вертикальный сверху



Тип	
Тип	
Код/Упаковка	
Тип	
Код/Упаковка	
Тип	
Код/Упаковка	
Тип	
Код/Упаковка	
Тип	
Код/Упаковка	
Тип	
Код/Упаковка	
Тип	
Код/Упаковка	
Тип	
Код/Упаковка	
Тип	
Код/Упаковка	
Тип	
Код/Упаковка	
Тип	
Код/Упаковка	
Соединение	
Сечение мм ²	жесткий/гибкий
Номинальные данные	
Напряжение В/Ток А	
IEC 947-7-1	
Пиковое напряжение/Степень загрязн.	

**PK-TS
TS 15**



PK -TS/2/5,08/15

13175.1/50

PK -TS/3/5,08/15

13176.1/50

PK -TS/4/5,08/15

13177.1/50

PK -TS/5/5,08/15

13178.1/50

PK -TS/6/5,08/15

13179.1/50

PK -TS/7/5,08/15

13180.1/40

PK -TS/8/5,08/15

13181.1/35

PK -TS/9/5,08/15

13182.1/30

PK -TS/10/5,08/15

13183.1/30

PK -TS/11/5,08/15

13184.1/20

PK -TS/12/5,08/15

13185.1/20

0,2-2,5/0,2-2,5

320 В/12 А

4 кВ

**PK-TS
TS 32/ TS 35**



PK -TS/2/5,08/

12319.1/50

PK -TS/3/5,08/

12320.1/50

PK -TS/4/5,08/

12321.1/50

PK -TS/5/5,08/

12322.1/50

PK -TS/6/5,08/

12323.1/50

PK -TS/7/5,08/

12324.1/40

PK -TS/8/5,08/

12325.1/35

PK -TS/9/5,08/

12326.1/30

PK -TS/10/5,08/

12327.1/30

PK -TS/11/5,08/

12328.1/20


PK -TS/12/5,08/

12329.1/20

0,2-2,5/0,2-2,5



320 В/12 А

4 кВ



Пружинные клеммы, с вводом проводника сверху - обеспечивают надежное и быстрое соединение с жесткими и гибкими проводниками с или без наконечников.

Изолированные 2 - 10 полюсные соединители



Система маркировки



Защитные крышки, гильзы для маленьких сечений ($< 1\text{мм}^2$), тестовые адаптеры

